



La serrure d'accès MS est un verrouillage conçu pour condamner les accès à portes battantes et coulissantes.

Cette serrure est fabriquée en cupro aluminium, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles ou corrosifs et un usage intensif. Elle est modulaire et disponible jusqu'à 4 entrées de clés et un loquet.

Les industries typiques qui utilisent la serrure d'accès MS sont les industries chimiques, pharmaceutiques, minières, sidérurgiques, métallurgiques, ferroviaires et la production d'énergie.









UTILISATION

La serrure d'accès MS doit être utilisée pour permettre un accès sécurisé aux zones potentiellement dangereuses.

La serrure d'accès MS peut être utilisée avec une seule clé pour les trappes d'accès ou avec au minimum deux clés pour les portes d'accès où l'utilisation de clé de consignation est essentielle (pour éviter un enfermement accidentel).



La serrure d'accès MS n'est pas conçue à des fins de sûreté, comme un coffre-fort ou un accès extérieur à un bâtiment.

INSTALLATION



Une serrure de securité doit être fixée avec des visseries appropriées.

Important:

Pour éviter tout démontage non autorisé, la serrure doit être montée à l'aide de rivets ou de vis à têtes auto-cassantes en acier inoxydable M5 (rondelles, écrous et vis).

L'installation doit être effectuée par une personne compétente et qualifiée.

MAINTENANCE

Des contrôles visuels périodiques doivent être effectués par le gestionnaire du site ou le responsable de la sécurité pour vérifier l'absence de déformation ou de corrosion/érosion/agrégation d'acide ainsi que la bonne lisibilité de la plaque de marquage de la serrure.

Ne pas lubrifier le barillet de la serrure avec de l'huile ou de la graisse.



DONNEES TECHNIQUES

Poids	A partir de 1,54 kg (pour 1 entrée de clé et 1 entrée de loquet)		
Matière	 - Mécanique : Cupro-aluminium - Couvercle : Acier inoxydable 304 - Joint d'étanchéité du cache entrée de clé : Silicium cellulaire - Plaque de marquage : Aluminium - Plaque rivetée (Rivets en laiton) ou collée (Acrylique - Loctite AA330) 		
Température d'utilisation	En cours d'évaluation		
Résistance au brouillard salin	En cours d'évaluation		
Etancheité	En cours d'évaluation		
Chocs (IK)	En cours d'évaluation		
Vibrations	En cours d'évaluation		
Résistance à l'arrachement	En cours d'évaluation		
Durée de vie	En cours d'évaluation		
Valeur B10d	En cours d'évaluation		
Valeur DC	90%		
Conformité	- Directive Marquage CE 2001/95/CE - Directive Machine 2006/42/CE - Directive Basse tension 2014/35/UE (version à contact)		
ROHS	Certificat disponible sur notre site, rubrique Telechargement		
REACH	Certificat disponible sur notre site, rubrique Telechargement		
Minéraux sources de conflit	Certificat disponible sur notre site, rubrique Telechargement		

OPTIONS

- · 1 à 4 entrées de clé
- · Contact 2NF-2NO (standard)

APPLICATION


Le système comporte un interrupteur à clé RTK pour piloter le circuit de commande de la machine ainsi qu'une serrure d'accès MS pour accéder à la zone dangereuse. En fonctionnement normal de la machine (moteur sous tension), la clé d'isolation est prisonnière dans le RTK et la porte d'accès à la zone dangereuse est fermée et verrouillée.

Pour accéder à la zone dangereuse :

- 1. L'opérateur libère la clé d'isolation A du RTK, coupant ainsi l'alimentation de la machine.
- 2. La clé d'isolation A est ensuite emprisonnée dans la serrure d'acces MS libérant ainsi le loquet autorisant l'accès à la zone.

Tant que l'accès à la zone est ouvert, la clé d'isolation A est prisonnière dans la serrure d'accès. La machine ne peut donc pas être redémarrée porte ouverte.

3. Pour remettre en service la machine, l'opérateur suit les mêmes étapes en sens inverse.







PLAN

Dimensions: en mm

Note: Pour un montage sûr, utiliser des rivets ou des vis à têtes auto-cassantes

MS accès à une entrée de clé








PLAN

Dimensions: en mm

Note: Pour un montage sûr, utiliser des rivets ou des vis à têtes auto-cassantes

MS accès à deux entrées de clé à contact (en position avant)





REFERENCE PRODUIT

	MS	Nb d'entrées	0	Loquet	Fonction	Contact	Position	N° de comm.
Référence	MS							
Exemple	MS	4	0	L85	AK	BS	2	0

1	NB d'entrées	Entre 2 et 5 entrées (dont 1 entrée de loquet)	
2	Loquet	L85 = Loquet standard 85mm C20 = Loquet à chaîne 20cm C60 = Loquet à chaîne 60cm LTS = Loquet T standard LTC = Loquet T de consignation (pour fonction échange) LSP = Loquet spécial (voir N° d'ordre) CSP = Loquet à clé à chaîne spéciale (voir No. d'ordre)	
3	Fonction	La fonction détermine la position des clés (présentes ou absentes). Voir tableau FONCTION	
4	Contact	NS = Sans contact BS = Contact à l'arrière FS = Contact à l'avant	
5	Position	De 1 à 5 qui représente la position du contact sur le module en partant de la droite 2 1	
6	No. de commande	Pour les applications dédiées. Ce numéro est attribué par STI pour un produit approprié	

NB entrées	Fonction	Principe
2	ВТ	
3	BV	
3	BW	
4	ВУ	
4	BZ	
4	CA	
5	СС	
5	CD	
5	CE	
5	CF	

Légende	0	clé libre
	•	clé prisonnière
		loquet prisonnier
		loquet libre



ACCESSOIRES

· Kit support loquet (ref. 201561)

CONTACTS

Serv Trayvou

1 ter rue du Marais, 93100 MONTREUIL, France t: +33 (0)1 48 18 15 15 | f: +33 (0)1 48 59 68 50 | e: sales@servtrayvou.com

